
Pressure Loss Water Flow in
Copper Tubes Types K
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4"
5"
6"
engineeringtoolbox.com
Pressure Loss (psi/ft)
10
1
0,1
0,01
1
10
100
1000
Flow (gpm)